# COBRA
## 352 / 352 MA

COBRA 352, sierra manual para el corte de piezas macizas y de perfiles de aluminio y de aleaciones ligeras con disco de dientes electrosoldados de metal duro, para cortar desde 45° a la derecha a 45° a la izquierda, orientables en sentido vertical para realizar cortes con cabeza inclinada de 0° a 45° a la izquierda.
En el modelo 352 MA (mordaza neumática), suministrado con pedestal, las mordazas se cierran automáticamente bajando el cabezal.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45° | 50 | 50 | 160x35 | 180x20 |

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:
- Cuadro eléctrico (cableado totalmente identificable, interruptor general con dispositivo de bloqueo de la puerta con posibilidad de cierre con candado, dispositivo de emergencia, relé magnetotérmico guardamotor, bobina de tensión mínima, protección contra la falta de fase, instalación de baja tensión 24 V).
- Superficie giratoria montada sobre un cojinete para una rotación fácil y precisa.
- Topes mecánicos regulables para la colocación rápida del cabezal a 0° y 45° a la derecha y a la izquierda.
- Sistema de bloqueo de tornillo para el posicionamiento de la cabeza en cualquier ángulo.
- Pedestal de chapa (sólo 352 MA).
- Transportador de virutas preparado para instalación de aspiración.
- Dispositivo automático para la lubricación de la hoja.
- Sistema de apriete formado por dos mordazas frontales que pueden colocarse libremente a lo largo del eje longitudinal de las piezas.
- Garras móviles de aluminio con regulación del posicionamiento vertical.
- Dispositivo de bloqueo del cabezal.
- Brazo apoya barra con rodillo, preparado para la aplicación de las plataformas de carga.
- Varilla de acero cromado para cortes a medida, con escala milimétrica grabada y tope abatible.
- Máquina preparada para la elevación.
- Máquina suministrada sin disco.
- Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud de piezas de recambio.

**ACCESSORIOS - PÁGINA 61 - N° 02 - 03 - 06 - 31 - 39 - 62 - 64 - 70**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA | kg | mm | kW | rpm | kW | rpm | mm | 0° | 120 | 105 | 180x70 | 80 |
| 352 | 175 | HM 350x32x3,4 | 2,2 | 3400 | 1,5/2,2 | 1700/3400 | 180 | 45° ← | 120 | 100 | 135x60 | 55 |
| 352MA | 225 | | | | | | | 45° → | 110 | 95 | 135x60 | 55 |

COBRA 352




COBRA 352MA